

MT 13 Montážní lepidlo Extra

Popis

Montážní lepidlo pro lepení :

- PVC soklových lišt a profilů, okenních parapetů, dřevěných regálů, lišt, prahů, prken, latí, interiérových obkladů zdi např.
- palubek, třískových desek, různých syntetických materiálů, desek, korkových dlaždic, oceli, hliníku
- ozdobných struktur na podkladech jako jsou kámen, keramický obklad, beton a omítka, apod.
- polystyrenu není vhodné

Materiál

Velmi kvalitní montážní lepidlo na bázi neoprénového kaučuku.

Vlastnosti

- může být přetřen po 1 měsíci
- rychlá a vysoká přilnavost na širokou škálu podkladů
- pro exteriérové a interiérové aplikace
- dobrá teplotní odolnost

Barva

krémová

Balení

- 310 ml - kartuše



illbruck MT 13 Montážní lepidlo Extra

Technická data

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Báze		neoprénový kaučuk a plnicí materiály
Vytvrzení		fyzikální tvrdnutí
Hustota		cca. 1,10 g/cm ³
Viskozita		pastovitá
Tuhý materiál		cca. 69 %
Otevřený čas		max. 5 min. při +23 °C, 60 % R.V.
Doba vytvrzování		cca. 24 hodin v závislosti na teplotě a pórovitosti materiálu
Teplotní odolnost		- 40 °C až +100 °C
Aplikační teplota		+ 5 °C až +35 °C
Spotřeba		300–900 g/m ² ... interiérové obklady a desky 20–40 g/m ² ... latě, lišty
Bod vzplanutí		- 18 °C
Doba použitelnosti		18 měsíců (v neotevřeném originálním balení v suchu, chladu, nikoli v mrazu)

Pokyny k aplikaci

Příprava podkladu

- podkladní plocha by měla být čistá, suchá, zbavená prachu a nečistot
- pro vyčištění neporézních podkladů použijte Perennator R40, porézní podklady očistěte mechanicky
- jedna z lepených podkladních ploch by měla být pórovitá (porézní)
- lepidlo je zvláště vhodné pro aplikace na nerovné podkladní plochy díky vysokému obsahu pevných materiálů

Zpracování

- Může být aplikován ruční nebo pneumatickou pistolí
- Při aplikaci je důležité mít čistou výtokovou trysku pistole pro zajištění rovnoměrného pravidelného dávkování.
- Vzdálenost mezi podkladní plochou a tryskou pistole by měla být menší než 3 mm, aby byla zajištěna adheze.
- Lepidlo by mělo být aplikováno v pruzích (housenkách) nebo bodech, aby bylo možné úplné vytvrzení.
- Pokud je potřeba, je možné odtrhnout lepené plochy po několika minutách a např. změnit jejich vzájemnou pozici. Poté přitiskněte pevně obě plochy znovu k sobě smýkavým pohybem.

Čistění

Okamžitě odstraňte nadbytečné čerstvé lepidlo ředidlem nebo lakovým benzínem. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky.

Servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Bezpečnostní pokyny

Viz. bezpečnostní list.

Dodatečné informace

Výše uvedené údaje představují pouze obecné pokyny. Vzhledem k podmínkám zpracování a použití, které nemůžeme ovlivnit a velkému množství nejrůznějších materiálů je nutno provést dostatečný počet vlastních pokusů. Ručení a záruka za konkrétní výsledky aplikace nelze proto z údajů a pokynů obsažených v tomto technickém listě vyvozovat. Při sestavování tohoto technického listu jsme zohlednili současný stav technického vývoje na základě našich zkušeností.